

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 7»
(МБОУ «СОШ № 7»)
11 мкрн., здание 61, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628305
Телефон: 27-63-93, факс: 27-63-93
E-mail: sosh7_ugansk@mail.ru

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре в г.Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе

Щербакову А.Г.

18.08.2023 №
На № от _____

Направляем Вам план мероприятий по устранению выявленных нарушений
(по предписанию № 762 от 22.06.2023) согласно приложению к письму.

Электронная версия письма направлена на электронный адрес rpn-yugansk@mail.ru.

И.о.директора

В.В.Кузнецова

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБОУ «СОШ № 7»
_____ В.В.Кузнецова
«__» _____ 2023 г.

ПЛАН
мероприятий по устранению выявленных нарушений
в МБОУ «СОШ № 7» по предписаниям № 762 от 22.06.2023
«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

№	Наименование образовательной организации, адрес	Предписание № _____ от _____	Мероприятия согласно предписанию	Сроки согласно предписанию	Исполнение (выполнено/не выполнено). Если не выполнено, то указать что запланировано для выполнения данного пункта
1	МБОУ «СОШ № 7», г.Нефтеюганск, 11 мкр., здание 61	№ 762 от 22.06.2023	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил численность обучающихся школы и наполняемость детей в классах начальной школы нормируемой площади учебных помещений на одного обучающегося (не менее 2,5 м ²), согласно требованиям п.2.4.2,п. 1.3,п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	22.08.2023	Выполнено
2			Привести в соответствие с требованиями санитарных правил полимерное покрытие, частично отсутствующей защитной сетки футбольного поля, провести ремонт, устранить дефекты, позволяющее проводить спортивные занятия и мероприятия, согласно п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	22.08.2023	Не выполнено Износ (амортизация) футбольного поля составляет 100 %. Определена стоимость работ на поставку и монтаж нового оборудования. Осуществляется поиск источника финансирования.

3		<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил физкультурно-спортивную зону, оборудовать беговой дорожкой, игровыми площадками по баскетболу и волейболу, ямой для прыжков, а т.ж. иметь площадку с уличными тренажерами, согласно п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	22.08.2023	<p>Не выполнено Определена стоимость работ на поставку и монтаж необходимого оборудования. Осуществляется поиск источника финансирования.</p>
4		<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил размеры контейнерной площадки для сбора ТБО, отвечающей требованиям, которые должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны, иметь покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, согласно п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". п.3, п.4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".</p>	22.08.2023	<p>Выполнено Определена стоимость работ в соответствии с локально-сметным расчетом на устройство контейнерной площадки на сумму 108 340,74 руб. Завершение работ – сентябрь 2023 года.</p>
5		<p>Привести в соответствие с требованиями санитарных правил регулируемые солнцезащитные устройства в учебных помещениях и пищеблоке согласно требованиям санитарных правил, где окна помещений школы должны быть оборудованы в зависимости от климатической зоны, подъемно-поворотные, не допускать использование деформированных, не светопроводимых, теплопроводимых жалюзи, своевременно проводить помывку, обработку замену, согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</p>	22.08.2023	<p>Выполнено Провели помывку жалюзи. Изыскание средств на приобретение новых.</p>

6		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил меловые доски учебных помещениях требующие замены, имеющие стёртость антибликового покрытия, согласно п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.08.2023	Выполнено частично Приобретение запланировано до конца 2023 года.
7		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил территорию школы не допускать размещение не функционирующих сооружений гаража, мастерских и теплиц, находящиеся в аварийном состоянии около 10 лет и подлежащие сносу, согласно п.2.2.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.08.2023	Выполнено частично Определена стоимость работ на оказание услуг по составлению проекта организации работ по сносу объектов капитального строительства. Осуществляется поиск источника финансирования на снос не функционирующих помещений.
8		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил подвальное помещение школы, не допускать затопление подвала школы грунтовыми водами, провести ремонт, организовать содержание подвала школы, согласно п.2.3.1 .п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.08.2023	Выполнено частично. Производится откачка воды по мере необходимости. Проведены изыскательские работы на предмет расположения грунтовых вод. Осуществляется поиск источника финансирования.

9		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на одно рабочее место учебных мастерских (площадью - 68,2м2, 62,7м2), согласно таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".	22.08.2023	Выполнено
10		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил хореографический зал оборудовать настенными зеркалами, провести ремонт внутренней отделки, включая пол, который в течение нескольких лет не ремонтируется, устранить дефекты, организовать условия для проведения проветривания после каждого занятия хореографии, в течение не менее 10 минут, согласно п. 2.11.2, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	22.08.2023	Выполнено. Отремонтирован пол, стены, приобретение зеркал - сентябрь 2023 года.
11		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил учебную мебель в кабинетах №307, 309, 315, №302, не допускать наличие учебных столов и стульев имеющих дефекты и повреждения покрытий, согласно п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.08.2023	Выполнено частично. Приобретение запланировано до конца 2023 года.
12		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил набор производственных помещений пищеблока для работы на сырье образовательной организации МБОУ СОШ№7, оборудовать отдельное помещение мясо-рыбного цеха, цех вторичной обработки овощей, создать условия позволяющие соблюдать технологических процессов приготовления блюд, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, не совмещать приготовление готовых блюд, и сырой продукции, согласно п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно п.2.3.3, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	22.08.2023	Выполнено частично. Есть отдельное помещение мясо-рыбного цеха. Для соблюдения условий, позволяющих соблюдать технологические процессы приготовления блюд, исключая встречные потоки

		организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		сырой и готовой продукции составлен график получения мясопродуктов в мясной цех пищеблока МБОУ «СОШ №7».
13		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку в производственных помещениях пищеблока, организовать проведение ремонта (горячий цех, моечная столовой посуды), устранить дефекты (сколы и трещины) пола, согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	22.08.2023	Выполнено частично Определена стоимость работ в соответствии с локально-сметным расчетом на капитальный ремонт пищеблока на сумму 1 340 372,40 руб. Осуществляется поиск источника финансирования.
14		Привести в соответствие с требованиями санитарных правил санузлы 2-го и 3-го этажей школ, заменить старые технически изношенные напольные унитазы (чаша Генуя), повести ремонт внутренней отделки санузлов, оборудовать вытяжной вентиляцией и достаточным количеством раковин, согласно п.2.4.11, п.2.9.7, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.08.2023	Выполнено частично Определена стоимость ремонта одного санузла в соответствии с локально-сметным расчетом на сумму 640 546,96 руб. Осуществлен ремонт санузла на 3 этаже, на 2 этаже установлена дополнительная раковина.